

BILIA
COMPLETE

6 KK
LISÄTURVA

Merkki ja malli: VOLKSWAGEN Tiguan Highline 2,0 TDI SCR 110 kW (150 hv) 4MOTION DSG-a

Valmistenumero VIN WVGZZZ5NZKW860350

Rekisterinumero: CMG-390

Käyttöönottopäivä: 28.06.2019

Työmääräysnumero: 268911

Mittarilukema: 92215 km

Seuraava katsastus: 6/2025

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **92218** km **21.10.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu
- Jakohihnan vaihtoväli **210** tkm / - kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutus pinta 5-6 mm
- Talvikulutus pinta 7 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiatalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Lisälämmittimen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteiden määrä ja pakkaskesto **-48C**
- Apulaitehinnan tarkastus
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko