

Merkki ja malli:	VOLVO C40 Recharge Twin Ultimate aut	Valmistenumero VIN	YV1XKEDV7P2054450
Rekisterinumero:	CRI-239	Käyttöönottopäivä:	10.04.2023
Työmääräysnumero:	263461		
Mittarilukema:	7011 km		
Seuraava katsastus:	4/2027		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET**Huolto**

- ☒ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
☒ Huoltoväli **30** tkm
☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
☐ Viimeisin huolto
☒ Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty **21.04.2024**
☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus
☒ Jakohihna
☐ Jakohihna vaihdettu
☒ Jakohihnan vaihtoväli - tkm / - kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- ☒ Kesäkulutus pinta 6 mm
☐ Talvikulutus pinta mm
☒ Vikakoodin luku

Koeajo

- ☒ Avaimien toiminnan tarkastus
☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt
☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
☒ Moottorin toiminnan tarkastus
☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
☒ Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- ☒ Lasien ja peilien tarkastus
☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta
☒ Pesimet, pyyhkimet
☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
☒ Turvavöiden toiminta
☒ Saranat ja ovenrajoittimet
☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- ☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
☒ Jarrupalat ja -levyt
☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus
☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- ☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- ☐ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto
☒ 12V akun kunto ja kiinnitys

- ☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko