

<b>Merkki ja malli:</b>	POLESTAR 2 Long range Single motor Plus Pack, 220kW, 82kWh	<b>Valmistenumero VIN</b>	YSMVSFEE3RL211572
<b>Rekisterinumero:</b>	EUV-870	<b>Käyttöönottopäivä:</b>	09.08.2023
<b>Työmääräysnumero:</b>	268997		
<b>Mittarilukema:</b>	11888 km		
<b>Seuraava katsastus:</b>	10/2024		

**AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET****Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

**Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:**

- Kesäkulutuspinna 5,5-6 mm
- Talvikulutuspinna 7,5 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

**Koeajo**

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiatalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

**Kori ja sisustus**

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

**Alusta, voimansiirto ja jarrut**

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

**PHEV lisätarkastus**

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

**Moottoritila**

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko