

Merkki ja malli:	VOLVO V40 Cross Country D2 Business aut	Valmistenumero VIN	YV1MZ845BF2078374
Rekisterinumero:	FLO-823	Rekisteröintipäivä:	21.07.2015
Työmääräysnumero:	211456	Seuraava katsastus	24.7.2018
Mittarilukema:	102390 km		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET**Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **20** tkm
- Viimeisin huolto **102390** tkm **15.11.2019**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu **0** km
- Jakohihnan vaihtoväli **140** tkm / **60** kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 2-3 mm
- Talvikulutuspinna 5-6 mm

Koeajo

- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tarkastus
- Ohjaustehostimen toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät tarkastus, varustetason mukaan
- Multimediajärjestelmän tarkastus, varustetason mukaan

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan kunnon tarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut ja ohjausteh.)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **41 C**
- Lisälaitteihinnan tarkastus
- Diagnostiikkakoodien luku
- Akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Ohjaustehostimen tiiveys
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Olari

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko