

**BILIA**  
TAKUU**6**  
KK  
TAKUU

<b>Merkki ja malli:</b>	VOLVO V60 D4 AWD Business Summum aut	<b>Valmistenumero VIN</b>	YV1FWA5C6H1349024
<b>Rekisterinumero:</b>	FMO-842	<b>Rekisteröintipäivä:</b>	14.07.2017
<b>Työmääräysnumero:</b>	240650	<b>Seuraava katsastus</b>	2.5.2022
<b>Mittarilukema:</b>	84256 km		

**AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET****Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **12kk / 30 tkm**
- Viimeisin huolto **84256 km 02.05.2022**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu **84256 km**
- Jakohihnan vaihtoväli **0 tkm / 0 kk**

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 5½ mm
- Talvikulutuspinna 7½ mm

**Koeajo**

- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tarkastus
- Ohjaustehostimen toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät tarkastus, varustetason mukaan
- Multimediajärjestelmän tarkastus, varustetason mukaan

**Kori ja sisustus**

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan kunnon tarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus

**Alusta, voimansiirto ja jarrut**

- Tiiveyden tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut ja ohjausteh.)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

**Moottoritila**

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **40 C**
- Lisälaitteihnan tarkastus
- Pakokaasupäästöjärjestelmän tarkastus EOBD
- Diagnostiikkakoodien luku
- Akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Ohjaustehostimen tiiveys
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

**Jälleenmyyjä**

Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Rauno Metsäpelto  
Tarkastuksen tehnyt mekaanikko