

BILIA
COMPLETE

6 KK
LISÄTURVA

Merkki ja malli: VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake R-Line eHybrid 160 kW DSG-automaatt
Valmistenumero VIN WVVZZZ3HZME507753

Rekisterinumero: FRC-235
Käyttöönottopäivä: 24.09.2021

Työmääräysnumero: 268743

Mittarilukema: 55225 km

Seuraava katsastus: 9/2025

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHEET

Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **54207 km 20.08.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu
- Jakohihnan vaihtoväli - tkm / **72 kk**

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutus pinta 4-5 mm
- Talvikulutus pinta 5-6 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiatalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteiden määrä ja pakkaskesto **35C**
- Apulaitehinnan tarkastus
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Olari

Kalle Kujala

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko