

BILIA COMPLETE 6 KK LISÄTURVA				
Merkki ja malli:		MERCEDES-BENZ A 180 A Business Style	Valmistenumero VIN	W1K1770841V085126
Rekisterinumero:		GOH-768	Käyttöönottopäivä:	02.11.2020
Työmääräysnumero:		260945		
Mittarilukema:		83012 km		
Seuraava katsastus:		11/2024		
AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET				
Huolto		Koeajo		
☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot		☒ Avaimien toiminnan tarkastus		
☒ Huoltoväli tkm		☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta		
☒ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan		☒ Moottorin toiminnan tarkastus		
☒ Viimeisin huolto 66042 km 28.06.2023		☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus		
☐ Laadunparannuskampanjan tarkistus		☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti		
☒ Jakoketju		☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.		
Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:		☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus		
☒ Kesäkulutuspinna 6,5 mm				
☒ Talvikulutuspinna 7-7,5 mm (Nastat)				
☒ Väkakoodin luku				
Kori ja sisustus		Alusta, voimansiirto ja jarrut		
☒ Lasien ja peilien tarkastus		☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)		
☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus		☒ Jarrupalat ja -levyt		
☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus		☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus		
☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta		☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit		
☒ Pesimet, pyyhkimet		☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus		
☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta				
☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta				
☒ Turvavöiden toiminta				
☒ Saranat ja ovenrajoittimet				
☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus				
☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus				
☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä				
Moottoritila		PHEV lisätarkastus		
☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto -40C		☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus		
☒ Apulaitehinnan tarkastus		☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys		
☒ 12V akun kunto ja kiinnitys				
Jälleenmyyjä				
Bilia Oy Ab - Kaivoksela				
		Tarkastuksen tehnyt mekaanikko		