

Merkki ja malli:	VOLVO XC40 Recharge Twin Pro aut	Valmistenumero VIN	YV1XZEDVEN2718157
Rekisterinumero:	GPU-521	Käyttöönottopäivä:	14.07.2022
Työmääräysnumero:	265576		
Mittarilukema:	10577 km		
Seuraava katsastus:	7/2026		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHEET**Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **10577** km **11.06.2024**
- Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty **11.06.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu
- Jakohihnan vaihtoväli - tkm / - kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutus pinta 6 mm
- Talvikulutus pinta 7 mm (Nastat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergianalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteiden määrä ja pakkaskesto **40C**
- 12V akun kunto ja kiinnitys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Kalle Kujala

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko