

Merkki ja malli:	VOLVO XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut	Valmistenumero VIN	YV1UZH5V0R1777192
Rekisterinumero:	IRL-996	Käyttöönottopäivä:	14.05.2024
Työmääräysnumero:	262839		
Mittarilukema:	12641 km		
Seuraava katsastus:	9/2027		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto ☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot ☒ Huoltoväli 30 tkm ☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan ☐ Viimeisin huolto ☒ Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty 04.04.2024 ☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus ☒ Jakohihna ☐ Jakohihna vaihdettu ☒ Jakohihnan vaihtoväli 240 tkm / 60 kk Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet: ☒ Kesäkulutuspinta 6-7 mm ☒ Talvikulutuspinta 9 mm (Kitkat) ☒ Vikakoodin luku	Koeajo ☒ Avaimien toiminnan tarkastus ☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt ☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta ☒ Moottorin toiminnan tarkastus ☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus ☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti ☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. ☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus ☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus ☒ Jarrutusenergianalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä
---	--

Kori ja sisustus ☒ Lasien ja peilien tarkastus ☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus ☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus ☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta ☒ Pesimet, pyyhkimet ☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta ☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta ☒ Lisälämmittimen toiminta ☒ Turvavöiden toiminta ☒ Saranat ja ovenrajoittimet ☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus ☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus ☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä	Alusta, voimansiirto ja jarrut ☒ Tiiveyden ja kiinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) ☒ Jarrupalat ja -levyt ☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus ☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit ☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus PHEV lisätarkastus ☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus ☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus ☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus
---	---

Moottoritila ☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto -40C ☒ Apulaitehinnan tarkastus ☒ 12V akun kunto ja kiinnitys	☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus ☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys
--	--

Jälleenmyyjä

Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko