

BILIA COMPLETE 6 KK LISÄTURVA				
Merkki ja malli:		MAZDA Mazda3 Hatchback 2,0 (180 hv) SKYACTIV-X AWD Dynamic AT H	Valmistenumero VIN	JMZBPFHHA01131686
Rekisterinumero:		KTR-842	Käyttöönottopäivä:	29.05.2020
Työmääräysnumero:		263094		
Mittarilukema:		61279 km		
Seuraava katsastus:		4/2026		
AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET				
Huolto		Koeajo		
☒ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot		☒ Avaimien toiminnan tarkastus		
☒ Huoltoväli tkm		☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt		
☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan		☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta		
☒ Viimeisin huolto 48200 km 13.06.2023		☒ Moottorin toiminnan tarkastus		
☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus		☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus		
☒ Jakoketju		☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti		
Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:		☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.		
☒ Kesäkulutus pinta 5 mm		☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus		
☒ Talvikulutus pinta 6 mm (Kitkat)		☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus		
☒ Vikakoodin luku		☒ Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä		
Kori ja sisustus		Alusta, voimansiirto ja jarrut		
☒ Lasien ja peilien tarkastus		☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)		
☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus		☒ Jarrupalat ja -levyt		
☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus		☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus		
☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta		☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit		
☒ Pesimet, pyyhkimet		☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus		
☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta				
☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta				
☒ Lisälämmittimen toiminta				
☒ Turvavöiden toiminta				
☒ Saranat ja ovenrajoittimet				
☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus				
☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus				
☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä				
Moottoritila		PHEV lisätarkastus		
☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 35C		☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus		
☒ Apulaitehinnan tarkastus		☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys		
☒ 12V akun kunto ja kiinnitys				
Jälleenmyyjä Bilia Oy Ab - Olari				
Tarkastuksen tehnyt mekaanikko				