

Merkki ja malli: POLESTAR 2
Long Range Dual Motor, 300kW,
78kWh

Valmistenumero VIN LPSVSEDEENL069484

Rekisterinumero: KVM-359

Käyttöönottopäivä: 18.10.2023

Työmääräysnumero: 269550

Mittarilukema: 40493 km

Seuraava katsastus: 3/2026

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **24812** km **06.03.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 7 mm
- Talvikulutuspinna 8 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiatalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasi- ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkään tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kiinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto
- 12V akun kunto ja kiinnitys
- Moottorin apulaitteiden tarkastus

Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Olari

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko