

BILIA
COMPLETE

6 KK
LISÄTURVA

Merkki ja malli: VOLKSWAGEN T-Roc
R-Line 2,0 TSI 140 kW 4MOTION DSG-
automaatti

Valmistenumero VIN WVZZZA1ZPV556639

Rekisterinumero: LRS-760

Käyttöönottopäivä: 09.11.2022

Työmääräysnumero: 269230

Mittarilukema: 27589 km

Seuraava katsastus: 11/2026

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **15** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **21000** km **24.05.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutus pinta 5 mm
- Talvikulutus pinta 8 mm (Nastat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiatalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Lisälämmittimen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **-44C**
- Apulaitehihnan tarkastus
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä

Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko