

TEHDAS- TAKUU			
Merkki ja malli:		Valmistenumero VIN	
VOLVO C40 Recharge Twin Ultimate aut		YV1XKEDV4P2066376	
Rekisterinumero:		Käyttöönottopäivä:	
MPB-816		30.07.2023	
Työmääräysnumero: 259016			
Mittarilukema: 17094 km			
Seuraava katsastus: 8/2027			
AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET			
Huolto		Koeajo	
☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot		☒ Avaimien toiminnan tarkastus	
☒ Huoltoväli tkm		☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt	
☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan		☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta	
☐ Viimeisin huolto		☒ Moottorin toiminnan tarkastus	
☐ Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty		☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus	
☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus		☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti	
☒ Jakoketju		☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.	
Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:		☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus	
☐ Kesäkulutuspinta mm		☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus	
☒ Talvikulutuspinta 8 mm (Kitkat)		☒ Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä	
☒ Vikakoodin luku			
Kori ja sisustus		Alusta, voimansiirto ja jarrut	
☒ Lasien ja peilien tarkastus		☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)	
☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus		☒ Jarrupalat ja -levyt	
☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus		☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus	
☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta		☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit	
☒ Pesimet, pyyhkimet		☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus	
☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta			
☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta		PHEV lisätarkastus	
☒ Turvavöiden toiminta			
☒ Saranat ja ovenrajoittimet			
☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus			
☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus			
☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä			
Moottoritila			
☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 35C			
Jälleenmyyjä			
Bilia Oy Ab - Kaivoksela			
Tarkastuksen tehnyt mekaanikko			