



Bilia Complete -vaihtoauto

Merkki ja malli:	VOLVO EC40 Twin Performance Ultra Pro Black Edition	Valmistenumero VIN	YV1XKEYR2S2162657
Rekisterinumero:	MPX-391	Käyttöönottopäivä:	29.08.2024
Työmääräysnumero:	279894		
Mittarilukema:	25061 km		
Seuraava katsastus:	8/2028		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto [X] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot [X] Huoltoväli tkm [] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan [] Viimeisin huolto [X] Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty 01.10.2025 [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus [X] Jakoketju Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet: [X] Kesäkulutuspinta 6 mm [X] Talvikulutuspinta 7 mm (Kitkat) [X] Vikakoodin luku	Koeajo [X] Avaimien toiminnan tarkastus [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta [X] Moottorin toiminnan tarkastus [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus [X] Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä
---	---

Kori ja sisustus [X] Lasien ja peilien tarkastus [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus [X] Sisätilan verhoilun kunnan tarkastus [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta [X] Pesimet, pyyhkimet [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta [X] Turvavöiden toiminta [X] Saranat ja ovenrajoittimet [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus [X] Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä	Alusta, voimansiirto ja jarrut [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) [X] Jarrupalat ja -levyt [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus PHEV lisätarkastus [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus
--	--

Moottoritila [X] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 35C [X] Apulaitehinnan tarkastus [X] 12V akun kunto ja kiinnitys	[X] Moottorin apulaitteiden tarkastus [X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys
--	---

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko

