

BILIA COMPLETE 6 KK LISÄTURVA			
Merkki ja malli:		BMW X3 G01 xDrive 30e A Charged Edition M Sport	
Valmistenumero VIN		WBATS1100M9H92504	
Rekisterinumero:		MZH-240	
Käyttöönottopäivä:		17.05.2024	
Työmääräysnumero: 257313			
Mittarilukema: 28691 km			
Seuraava katsastus: 1/2026			
AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET			
Huolto		Koeajo	
☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot ☒ Huoltoväli tkm ☒ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan ☒ Viimeisin huolto 26000 km 04.08.2023 ☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus ☒ Jakoketju		☒ Avaimien toiminnan tarkastus ☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt ☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta ☒ Moottorin toiminnan tarkastus ☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus ☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti ☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. ☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus ☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus ☒ Jarrutusenergianalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä	
Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:			
☒ Kesäkulutuspinna 5 mm ☒ Talvikulutuspinna 7 mm (Nastat) ☒ Vikakoodin luku			
Kori ja sisustus		Alusta, voimansiirto ja jarrut	
☒ Lasien ja peilien tarkastus ☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus ☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus ☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta ☒ Pesimet, pyyhkimet ☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta ☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta ☒ Turvavöiden toiminta ☒ Saranat ja ovenrajoittimet ☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus ☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus ☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä		☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) ☒ Jarrupalat ja -levyt ☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus ☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit ☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus	
PHEV lisätarkastus			
☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus ☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus ☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus			
Moottoritila		[X] Moottorin apulaitteiden tarkastus	
☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 45C ☒ Apulaitehihnan tarkastus ☒ 12V akun kunto ja kiinnitys		☒ Moottorin nesteet, tarvittaessa lisäys	
Jälleenmyyjä			
Bilia Oy Ab - Kaivoksela			
Tarkastuksen tehnyt mekaanikko			