

# V O L V O

## Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

<b>Merkki ja malli:</b>	VOLVO XC40 Recharge Twin Pro aut	<b>Valmistenumero VIN</b>	YV1XZEDVEN2668180
<b>Rekisterinumero:</b>	MZH-401	<b>Käyttöönottopäivä:</b>	01.10.2021
<b>Työmääräysnumero:</b>	270525		
<b>Mittarilukema:</b>	40935 km		
<b>Seuraava katsastus:</b>	1/2025		

### AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

#### Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **626138** km **06.10.2023**
- Volvo Selekt -ohjelmistopäivitys tehty **30.11.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu
- Jakohihnan vaihtoväli - tkm / - kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutus pinta 4,5-6 mm
- Talvikulutus pinta 8 mm (Nastat)
- Vikakoodin luku

#### Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

#### Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkään tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

#### Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöranlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

#### PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

#### Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **38C**
- 12V akun kunto ja kiinnitys

Moottoritalan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Olari

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko