

<b>Merkki ja malli:</b>	VOLVO V40 Cross Country D2 Business aut	<b>Valmistenumero VIN</b>	YV1MZ74L0G2092435
<b>Rekisterinumero:</b>	NJZ-900	<b>Rekisteröintipäivä:</b>	15.06.2015
<b>Työmääräysnumero:</b>	211820		
<b>Mittarilukema:</b>	111061 km		

**AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET****Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Viimeisin huolto **111061** tkm **04.12.2019**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakohihna
- Jakohihna vaihdettu **0** km
- Jakohihnan vaihtoväli **140** tkm / **60** kk

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 3 mm
- Talvikulutuspinna 5 mm

**Koeajo**

- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Kytkimen toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tarkastus
- Ohjaustehostimen toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät tarkastus, varustetason mukaan
- Multimediajärjestelmän tarkastus, varustetason mukaan

**Kori ja sisustus**

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan kunnon tarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus

**Alusta, voimansiirto ja jarrut**

- Tiiveyden tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut ja ohjausteh.)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

**Moottoritila**

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **40 C**
- Lisälaitteihinnan tarkastus
- Pakokaasupäästöjärjestelmän tarkastus EOBD
- Diagnostiikkakoodien luku
- Akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Ohjaustehostimen tiiveys
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Olari

*Kalle Kujala*

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko