

V O L V O

Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

Merkki ja malli: POLESTAR 2
Standard Range Single Motor, 170kW,
69kWh

Valmistenumero VIN YSMVSEFE4PL135902

Rekisterinumero: OZN-420

Käyttöönottopäivä: 01.02.2023

Työmääräysnumero: 273020

Mittarilukema: 28120 km

Seuraava katsastus: 2/2027

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET**Huolto**

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **28120** km **18.02.2025**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 5,5-6 mm
- Talvikulutuspinna 7,5 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnan tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto
- 12V akun kunto ja kiinnitys

Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Olari

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko