

BILIA COMPLETE 6 KK LISÄTURVA				
Merkki ja malli:		BMW X5 G05 xDrive45e A Charged Edition	Valmistenumero VIN	WBATA610009H62400
Rekisterinumero:		XRN-249	Käyttöönottopäivä:	02.08.2021
Työmääräysnumero:		262461		
Mittarilukema:		51481 km		
Seuraava katsastus:		8/2025		
AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET				
Huolto [X] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot [X] Huoltoväli tkm [X] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan [X] Viimeisin huolto 28777 km 15.06.2023 [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus [X] Jakoketju Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet: [X] Kesäkulutuspinta 3,5-4 mm [X] Talvikulutuspinta 8 mm (Nastat) [X] Vikakoodin luku		Koeajo [X] Avaimien toiminnan tarkastus [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta [X] Moottorin toiminnan tarkastus [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus [X] Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä		
Kori ja sisustus [X] Lasien ja peilien tarkastus [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus [X] Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta [X] Pesimet, pyyhkimet [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta [X] Turvavöiden toiminta [X] Saranat ja ovenrajoittimet [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus [X] Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä		Alusta, voimansiirto ja jarrut [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) [X] Jarrupalat ja -levyt [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus PHEV lisätarkastus [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus		
Moottoritila [X] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto 40C [X] Apulaitehinnan tarkastus [X] 12V akun kunto ja kiinnitys		[X] Moottorin apulaitteiden tarkastus [X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys		
Jälleenmyyjä Bilia Oy Ab - Olari		Kalle Kyjälä Tarkastuksen tehnyt mekaanikko		