

BILIA  
COMPLETE

6 KK  
LISÄTURVA

<b>Merkki ja malli:</b>	MERCEDES-BENZ A 180 A AMG	<b>Valmistenumero VIN</b>	WDD1760421J489033
<b>Rekisterinumero:</b>	XRU-274	<b>Käyttöönottopäivä:</b>	01.09.2020
<b>Työmääräysnumero:</b>	268291		
<b>Mittarilukema:</b>	75284 km		
<b>Seuraava katsastus:</b>	4/2026		

## AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

### Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **69698 km 11.03.2024**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

### Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 4,5-6 mm
- Talvikulutuspinna 9 mm (Nastat)
- Vlakoodin luku

### Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus

### Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

### Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

### PHEV lisätarkastus

### Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **-38C**
- Apulaitehinnan tarkastus
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko