

# V O L V O

## Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

**Merkki ja malli:** POLESTAR 2  
Long Range dual motor Peerformance plus pack

**Valmistenumero VIN** YSMVSFFE9RL214359

**Rekisterinumero:** XRX-563

**Käyttöönottopäivä:** 29.12.2023

**Työmääräysnumero:** 268996

**Mittarilukema:** 11401 km

**Seuraava katsastus:** 12/2027

### AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

#### Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **30** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

#### Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinta 6-7 mm
- Talvikulutuspinta 8 mm (Kitkat)
- Vikakoodin luku

#### Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Sähkötoimisten penkkien säädöt
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

#### Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

#### Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

#### PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

#### Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Kaivoksela

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko