

BILIA  
COMPLETE

6 KK  
LISÄTURVA

**Merkki ja malli:** MITSUBISHI Outlander PHEV Intense 4WD 5P **Valmistenumero VIN** JMBXDGG2WHZ009632

**Rekisterinumero:** YKL-448 **Käyttöönottopäivä:** 04.09.2020

**Työmääräysnumero:** 258169

**Mittarilukema:** 91244 km

**Seuraava katsastus:** 8/2024

## AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

### Huolto

- Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- Huoltoväli **20** tkm
- Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- Viimeisin huolto **91309** km **06.11.2023**
- Laadunparannuskampanjan tarkistus
- Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- Kesäkulutuspinna 3,5-4 mm
- Talvikulutuspinna 6 mm (Kitkat)
- Vlakoodin luku

### Koeajo

- Avaimien toiminnan tarkastus
- Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- Moottorin toiminnan tarkastus
- Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- Jarrutusenergianalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

### Kori ja sisustus

- Lasien ja peilien tarkastus
- Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- Valot ulko- ja sisäpuolelta
- Pesimet, pyyhkimet
- Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- Lisälämmittimen toiminta
- Turvavöiden toiminta
- Saranat ja ovenrajoittimet
- Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

### Alusta, voimansiirto ja jarrut

- Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- Jarrupalat ja -levyt
- Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

### PHEV lisätarkastus

- Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

### Moottoritila

- Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **-40C**
- Apulaitehihnan tarkastus
- 12V akun kunto ja kiinnitys

- Moottorin apulaitteiden tarkastus
- Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä  
Bilia Oy Ab - Kaivoksela



Tarkastuksen tehnyt mekaanikko